



Råd og råd om kutteskiver

**Bruk av kutteskiver kan være meget farlig.
Utvis stor forsiktighet og bruk verneutstyr.**

Skiver skal oppbevares tørt og i romtemperatur. Bruk de eldste skivene først. Kun skiver av god kvalitet og med riktig merking kan benyttes.

Sjekk skiven nøye før bruk, er den skadet skal den kastes. Husk også å se på skiven når den har nådd riktig hastighet.

Vernebriller eller visir som tilfredsstillende, og er merket, EN 166 kategori B skal alltid brukes. Åndedrettsvern, hansker og vernebekledning avhengig av arbeidets art og skivens merking.

Bruk aldri en skive som ikke passer nøyaktig i maskinen. Overskrid ikke kutteskivens maksimale hastighet.

Maskin og deksel må være i orden. La maskinen få riktig hastighet før kuttingen starter.

Bruk riktig skive til materialet som skal kappes. Produktrester etter kapping kan være farlig hvis skiven brukes til annet materiale etterpå.

Slip ikke med en kutteskive.

Kutt alltid med kortest mulig kontaktpunkt mellom skive og arbeidsstykke. 90 graders vinkel mellom skive og arbeidsstykket er best.

Materialets tykkelse skal ikke overstige skivens tykkelse ganger tre.

Jo tykkere arbeidsstykket er, jo større blir varmeutviklingen. Bruk kortere arbeidsintervaller og gi mer tid til kjøling.

Arbeidsstykket må ligge stabilt og ikke være i spenn. Pass på å ha en stødig og god arbeidsstilling. Det må ikke være mulig for klær, smykker, hår eller lignende å komme i kontakt med maskinen.

Arbeid så spon og eventuelle løse deler ikke kastes ut mot mennesker eller brennbare materialer.

La maskinen stanse helt, uten noen form for belastning, og legg den først bort når den har stoppet helt.

Råd og råd om kutteskiver



Ikke lovlig for bruk på håndholdte maskiner



Ikke lovlig for våtsliping



Ikke lovlig for overflatesliping



Må ikke brukes hvis ødelagt



Kun lovlig med ekstra støtteskive



Les instruksjon



Bruk øyevern



Bruk hørselsvern



Bruk hansker



Bruk åndedrettsvern

Skiven skal være merket med maksimal hastighet og en av følgende normer: EN 12413, EN 13236, EN 13743. De kan også være merket "oSa"

Rodin & Co AS

AUTOUTSTYR - VERKSTEDUTSTYR- SNØKJETTING

Postboks 142, 2021 Skedsmokorset

Industriveien 1, 2020 Skedsmokorset

Tlf: 63 89 33 00 - Fax: 63 89 33 60 - Ordrekontor: 63 89 33 33 - Fax ordrekontor: 63 89 33 70

E-post: rodin@rodin.no - www.rodin.no